

Emil Frey Classics AG



Expertise

Véhicule: Aston Martin DB2/4 Saloon

Vin: LML/523

Contrôle technique et de l'originalité:

La voiture se présente dans une très bonne constitution.

La restauration est exécutée dans une manière très professionnelle avec des pièces originales.

Résultat de l'essai sur route:

La véhicule fonctionne très bien avec bonne tenue de route

Des composantes pas originales:

Numéro de moteur VB6E50/1292 ne correspond pas avec le numéro (VB6E/1220) sur la plaque identification

Intérieur du véhicule (maintenant bleu ciel)

Peinture du véhicule (maintenant bleu métallique)

La pompe du lave-glacé originale avec vacuum, modifier au system électrique.

Safenwil, 10. Avril 2018

Emil Frey Classics AG
Thomas Lüscher
Aston Martin Heritage Specialist